

Mentre i vertici dell'Ateneo sono impegnati nella (ri)pittura delle cosiddette stecche sulla cui scelta, la CUB-SUR esprime il proprio disappunto. Mentre si ridipingono le strisce dei parcheggi. Mentre si definisce un percorso coperto (o pseudo tale perché non considera la direzione del vento) che dal parcheggio multipiano e dalle nuove residenze universitarie conduce ai locali di giurisprudenza; nel rettorato, puntualmente con precisione svizzera, piove.

I punti critici sono i lucernai, posizionati sull'intera copertura per dare luminosità all'interno. Ma la questione è vecchia e la cosa strana è che non sia intervenuto finora.

Sono anni, infatti, che i corridoi del piano collocati alle spalle dell'ex ufficio postale, oggi utilizzato dalla web radio, presentano grandi chiazze d'acqua che trasformano il pavimento in una pista scivolosa. Ma la stessa cosa si può dire per i corridoi delle ex facoltà umanistiche: gli stessi dove si sta provvedendo a ritinteggiare l'esterno!!!!

Sarebbe, invece, il caso di intervenire immediatamente per due motivi:

- 1) Evitare che qualcuno possa farsi del male e denunciare la stessa Università;
- 2) Salvaguardare il patrimonio dell'Università intervenendo con soluzioni definitive e non tampone.

Certo ogni organizzazione, redigendo il piano di ristrutturazione, sceglie le priorità. La CUB SUR di Salerno, per i motivi su espressi, crede che quanto indicato rientri appieno nelle priorità dei lavori di manutenzione svolti dall'Ateneo di Salerno.

Per questo motivo ha chiesto al rettore, prof. Aurelio Tommasetti, e al direttore, dott. Attilio Bianchi, di intervenire urgentemente.